

写真撮影箇所

① 斜め右前より



② 正面



③ 左側側面



④ 右側側面



⑤ 後部



⑥ 荷室（後部より）



⑦ 荷室 (左側ドアより)



⑧ タイヤ



⑨ 運転席




⑩ メーターパネル



⑪ エアコン・ナビ部分



⑫ 助手席シート (破損箇所)



⑬ 運転席ドア下部 (キズあり)



⑭ 助手席側バンパー (キズ・キズ補修あり)



⑮ バンパー ナンバープレート取付部 (キズ)



⑯ 後部荷室スライドドア内張り (汚れ)



⑰

⑱

19

20